

Part A

Question 1

What is the wheel base of ICF coach ?

आईसीएफ कोच का व्हील बेस कितना है?

Answer :

(A) 2000 mm
2000 मिमी

(B) 2896 mm
2896 मिमी

(C) 2500 mm
2500 मिमी

(D) 2900 mm
2900 मिमी

Right Answer :
2896 mm
2896 मिमी

Question Id : 2301

Option Id

2301001

2301002

2301003

2301004

Right Option Id : 2301002

Question 2

Equilising Stays in ICF coaches is connected between

आईसीएफ कोचों में इक्विलाइजिंग स्टेज़ किसके बीच जुड़ा हुआ है?

Answer :

(A) Lower spring plank and bogie bolster
निचला स्प्रिंग प्लैंक और बोगी बोल्स्टर

(B) Bogie bolster and bogie transom
बोगी बोल्स्टर और बोगी ट्रॉंसम

(C) Lower spring plank and bogie side frame
निचला स्प्रिंग प्लैंक और बोगी साइड फ्रेम

(D) Bogie bolster and bogie side frame
बोगी बोल्स्टर और बोगी साइड फ्रेम

Right Answer :
Lower spring plank and bogie bolster
निचला स्प्रिंग प्लैंक और बोगी बोल्स्टर

Question Id : 2302

Option Id

2302001

2302002

2302003

2302004

Right Option Id : 2302001

Question 3

For full service brake application, the brake pipe pressure is reduced by

फूल सर्विस ब्रेक प्रयोग के लिए, ब्रेक पाइप का दबाव को कितना कम किया जाता है ?

Answer :

(A) 0.5 to 0.8 kg/cm²

0.5 से 0.8 किग्रा/सेमी²

(B) 0.8 to 1.2 kg/cm²
0.8 से 1.2 किग्रा/सेमी²

(C) 1 to 1.5 kg/cm²
1 से 1.5 किग्रा/सेमी²

(D) 1.5 to 2kg/cm²
1.5 से 2 किग्रा/सेमी²

Right Answer :
1 to 1.5 kg/cm²
1 से 1.5 किग्रा/सेमी²

Question Id : 2303

Option Id

2303001

2303002

2303003

2303004

Right Option Id : 2303003

Question 4

Which is not correct for composition type brake block compared to cast iron brake block?

कच्चा लोहा ब्रेक ब्लॉक की तुलना में कम्पाज़िट ब्रेक ब्लॉक के लिए कौन सा सही नहीं है?

Question Id : 2304

Answer :

(A) Less life due to faster wear
तेजी से घिसने के कारण कम आयु

(B) High coefficent of friction
उच्च घर्षण गुणांक

(C) Less weight
कम वजन

(D) Applicable for bogie mounted brake system
बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम के लिए लागू

Right Answer :

Less life due to faster wear
तेजी से घिसने के कारण कम आयु

Option Id

2304001

2304002

2304003

2304004

Right Option Id : 2304001

Question 5

Question Id : 2305

What is the transportation code for air conditioned second class chair coach with end on generation ?

वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी एन्ड ऑन जेनरेशन कुरसी यान कोच के लिए परिवहन कोड क्या है?

- Answer :
- (A) WGSCZAC
डब्लूजीएससीजेडएसी

(B) WGSCZACEN
डब्लूजीएससीजेडएसीइएन

(C) WGSCZ
डब्ल्यूजीएससीजेड

(D) WSCZACEN
डब्लूएससीजेडएसीइएन
- Option Id

2305001

2305002

2305003

2305004

Right Answer :

WSCZACEN
डब्लूएससीजेडएसीइएन

Right Option Id : 2305004

Question 6

Question Id : 2306

Which component is not a part of wheel slide control system of a LHB coach?

कौन सा अंश एलएचबी कोच के व्हील स्लाइड नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा नहीं है ?

- Answer :
- (A) Accelerator valve
ऐक्सेलरेटर वाल्व

(B) Dump Valve
डम्प वाल्व

(C) Speed sensor
गति संवेदक

(D) Pressure switch
प्रेसर स्विच
- Option Id

2306001

2306002

2306003

2306004

Right Answer :

Accelerator valve
ऐक्सेलरेटर वाल्व

Right Option Id : 2306001

Question 7

Question Id : 2307

Traction rods in an LHB coach are connected between

एलएचबी कोच में ट्रैक्शन राड किसके बीच जुड़ी होती हैं ?

- Answer :
- (A) Bolster beam and Traction lever
बोल्ट्स्टर बीम और ट्रैक्शन लीवर

(B) Bolster beam and bogie frame
बोल्ट्स्टर बीम और बोगी फ्रेम

(C) Traction lever and bogie frame
ट्रैक्शन लीवर और बोगी फ्रेम

(D) Cross beam and bogie frame
क्रॉस बीम और बोगी फ्रेम
- Option Id

2307001

2307002

2307003

2307004

Right Answer :

Traction lever and bogie frame
ट्रैक्शन लीवर और बोगी फ्रेम

Right Option Id : 2307003

Which is not a cause of bearing failure in a LHB coach ?

एलएचबी कोच में बेयरिंग विफलता का कारण कौन सा नहीं है ?

Answer :

- (A) Over due ultrasonic testing of axle
धुरा का अतिदेय अल्ट्रासोनिक परीक्षण
- (B) Improper tightening of phonic wheel
फ़ोनिक व्हील का अनुचित कसाव
- (C) Excess gap between the control arm pairs
कन्ट्रोल आर्म जोड़ी के बीच अतिरिक्त अंतराल
- (D) Improper tightenining of end cap bolts
एन्ड कैप बोल्टों का अनुचित कसाव

- Option Id
☐ 2308001
- ☐ 2308002
- ☐ 2308003
- ☐ 2308004

Right Answer :

Right Option Id : 2308001

Over due ultrasonic testing of axle
धुरा का अतिदेय अल्ट्रासोनिक परीक्षण

Brake Power Certificate of coaching train is issued through which module ?

कोचिंग ट्रेन का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट किस मॉड्यूल के माध्यम से जारी किया जाता है?

Answer :

- (A) FMM
एफएमएम
- (B) WISE
वाइज़
- (C) CMM
सीएमएम
- (D) ICMS
आईसीएमएस

- Option Id
☐ 2309001
- ☐ 2309002
- ☐ 2309003
- ☐ 2309004

Right Answer :

Right Option Id : 2309003

CMM
सीएमएम

Overhauling/Refurbishing of brake cylinders of LHB coaches is prescribed in which schedule ?

एलएचबी कोचों के ब्रेक सिलेंडरों की ओवरहालिंग/नवीकरण किस अनुसूची में निर्धारित है?

Answer :

- (A) D3
डी3
- (B) SSI
एसएस I
- (C) SSII
एसएस II
- (D) SSIII
एसएस III

- Option Id
☐ 2310001
- ☐ 2310002
- ☐ 2310003
- ☐ 2310004

Right Answer :

Right Option Id : 2310004

SSIII
एसएस III

Which wagon has a maximum axle load of 25T ?

किस वैगन का अधिकतम धुरा भार 25T है ?

Answer :

- (A) BOXN
बॉक्सएन
- (B) BOXNS
बॉक्सएनएस
- (C) BOBRN
बीओबीआरएन
- (D) BCNHL
बीसीएनएचएल

- Option Id
☐ 2311001
- ☐ 2311002
- ☐ 2311003
- ☐ 2311004

Question 12

Wagon with first POH after an interval of less than 6 years is

Question Id : 2312

कौन सा वैगन का पहली पीओएच 6 वर्ष से कम अंतराल के बाद होती है ?

Answer :

- (A) BFKN
बीएफकेएन
- (B) BOXNHS
बॉक्सएनएचएस
- (C) BCNA
बीसीएनए
- (D) BTPN
बीटीपीएन

- Option Id
☐ 2312001
- ☐ 2312002
- ☐ 2312003
- ☐ 2312004

Right Answer :

Right Option Id : 2312001

BFKN
बीएफकेएन

Question 13

Which is not correct for a closed circuit freight rake?

Question Id : 2313

क्लोज़ सर्किट फ्रेट रैक के लिए क्या सही नहीं है ?

Answer :

- (A) Should be formed only from off POH and off ROH wagons
केवल ऑफ पीओएच और ऑफ आरओएच वैगनों से ही बनाया जाना चाहिए
- (B) The originating brake power shall be 100 %
प्रारंभिक ब्रेक पावर 100% होनी चाहिए
- (C) The rake can be examined in a nominated CC rake examination depot other than the base depot
रैक की जांच बेस डिपो के अलावा किसी अन्य नामित क्लोज़ सर्किट रैक जांच डिपो में की जा सकती है
- (D) There is no limit in the number of loadings within the validity of the BPC
बीपीसी की वैधता के भीतर लोडिंग की संख्या की कोई सीमा नहीं है

- Option Id
☐ 2313001
- ☐ 2313002
- ☐ 2313003
- ☐ 2313004

Right Answer :

Right Option Id : 2313001

Should be formed only from off POH and off ROH wagons
केवल ऑफ पीओएच और ऑफ आरओएच वैगनों से ही बनाया जाना चाहिए

Question 14

Which is correct for the 11 digits new wagon numbering scheme?

Question Id : 2314

11 अंकों की नई वैगन नंबरिंग योजना के लिए कौन सा सही है ?

Answer :

- (A) The first two digits represents the Owning Railway
पहले दो अंक स्वामित्व रेलवे को दर्शाता हैं
- (B) Third and fourth digits represents year of manufacture
तीसरा और चौथा अंक निर्माण वर्ष दर्शाता है
- (C) The fifth and sixth digits represents the type of wagon
पांचवां और छठा अंक वैगन के प्रकार को दर्शाता है
- (D) The seventh to tenth digits represents the individual wagon number
सातवां से दसवां अंक व्यक्तिगत वैगन संख्या को दर्शाता है

- Option Id
☐ 2314001
- ☐ 2314002
- ☐ 2314003
- ☐ 2314004

Right Answer :

Right Option Id : 2314004

The seventh to tenth digits represents the individual wagon number
सातवां से दसवां अंक व्यक्तिगत वैगन संख्या को दर्शाता है

Question 15

Which is not a must change part during POH of a wagon?

Question Id : 2315

वैगन के पीओएच के दौरान कौन सी पार्ट बदलना आवश्यक नहीं है ?

Answer :

- (A) Coupler Body
कप्लर बाडी

- Option Id
☐ 2315001

- (B) Elastomeric Pad

इलास्टोमेरिक पैड
- (C) Pedastal jaw liner

पेडस्टल जॉ लाइनर
- (D) CBC shank wear plate

सीबीसी शैंक वियर प्लेट

- ☐

2315002
- ☐

2315003
- ☐

2315004

Right Answer : Coupler Body
कप्लर बाडी

Right Option Id : 2315001

Question 16

Which device in BOBRN wagons adjust the brake power in empty and loaded condition?

Question Id : 2316

बीओबीआरएन वैगनों में कौन सा उपकरण खाली और भरी हुई स्थिति में ब्रेक पावर को समायोजित करता है ?

Answer :

- (A) Empty load box

एम्टी लोड बॉक्स
- (B) APM device

एपीएम डिवाइस
- (C) LSD

एलएसडी
- (D) Slack Adjuster

स्लैक अडजस्टर

- Option Id

☐ 2316001
- ☐ 2316002
- ☐ 2316003
- ☐ 2316004

eliminate

Deleted

Question 17

Which part of the centre buffer coupler assembly is not responsible of coupling and uncoupling of wagons?

Question Id : 2317

सेंटर बफर कपलर असेंबली का कौन सा भाग वैगनों के युग्मन और वियुग्मन के लिए जिम्मेदार नहीं है?

Answer :

- (A) Lock

लॉक
- (B) Toggle

टगल
- (C) Knuckle thrower

नकल थ्रोवर
- (D) Front Follower

फ्रंट फलोयार

- Option Id

☐ 2317001
- ☐ 2317002
- ☐ 2317003
- ☐ 2317004

Right Answer : Front Follower
फ्रंट फलोयार

Right Option Id : 2317004

Question 18

Which type of CASNUB bogies in wagons are fitted with suspended type cast steel brake beam?

Question Id : 2318

वैगनों में किस प्रकार की कसनब बोगियों को सस्पेन्डड प्रकार के कास्ट स्टील ब्रेक बीम के साथ फिट किया जाता है?

Answer :

- (A) 22 W(M)

22 डब्ल्यू(एम)
- (B) 22 NL

22 एनएल
- (C) 22 NLB

22 एनएलबी
- (D) 22 HS

22 एचएस

- Option Id

☐ 2318001
- ☐ 2318002
- ☐ 2318003
- ☐ 2318004

Right Answer : 22 W(M)
22 डब्ल्यू(एम)

Right Option Id : 2318001

Question 19

In which of the wagon, the auxiliary reserrior is not mounted on the under frame?

Question Id : 2319

किस वेगन में औक्सिलियरी रेसेर्भिओर अंडर फ्रेम पर नहीं लगा होता है ?

Answer :

- (A) BOXNHL
बॉक्सएनएचएल
- (B) BCN
बीसीएन
- (C) BOBRN
बीओबीआरएन
- (D) BRN
बीआरएन

Right Answer :

BOBRN
बीओबीआरएन

Option Id

- ☐ 2319001
- ☐ 2319002
- ☐ 2319003
- ☐ 2319004

Right Option Id : 2319003

Question 20

What should be the minimum percentage of brake power at en-route station for a closed circuit (CC) freight rake?

क्लोज़ सर्किट (सीसी) फ्रेट रेक के लिए मार्ग स्टेशन पर ब्रेक पावर का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए?

Answer :

- (A) 100%
100 प्रतिशत
- (B) 90%
90 प्रतिशत
- (C) 85%
85 प्रतिशत
- (D) 75%
75 प्रतिशत

Right Answer :

90%
90 प्रतिशत

Question Id : 2320

Option Id

- ☐ 2320001
- ☐ 2320002
- ☐ 2320003
- ☐ 2320004

Right Option Id : 2320002

Question 21

Which one the option may lead to brake binding?

कौन सा विकल्प ब्रेक बाइंडिंग का कारण बन सकता है?

Answer :

- (A) DV malfunctioning
डीभी में खराबी
- (B) Excess piston stroke of brake cylinder
ब्रेक सिलेंडर का अतिरिक्त पिस्टन स्ट्रोक
- (C) Defective Slack adjuster
स्लैक अडजस्टर में खराबी
- (D) All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

Right Answer :

All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

Question Id : 2321

Option Id

- ☐ 2321001
- ☐ 2321002
- ☐ 2321003
- ☐ 2321004

Right Option Id : 2321004

Question 22

What is the periodicity of Trip schedule of a 1400 HP DEMU DPC as per Rev-04 of Schedule of Standard Examination issued by RDSO?

आरडीएसओ द्वारा जारी मानक परीक्षा अनुसूची के रेव-04 के अनुसार 1400 एचपी डीईएमयू डीपीसी की ट्रिप अनुसूची की आवधिकता क्या है?

Answer :

- (A) 10 days or 2500 Engine KM whichever is earliear
10 दिन या 2500 इंजन किमी जो भी पहले हो
- (B) 15 days or 3500 Engine KM whichever is earlier
15 दिन या 3500 इंजन किमी जो भी पहले हो
- (C) 20 days or 4000 Engine KM whichever is earlier
20 दिन या 4000 इंजन किमी जो भी पहले हो
- (D) 30 days or 5000 Engine KM whichever is earlier
30 दिन या 5000 इंजन किमी जो भी पहले हो

Right Answer :

15 days or 3500 Engine KM whichever is earlier
15 दिन या 3500 इंजन किमी जो भी पहले हो

Question Id : 2322

Option Id

- ☐ 2322001
- ☐ 2322002
- ☐ 2322003
- ☐ 2322004

Right Option Id : 2322002

Question 23

What are the must change items during 'D' check of 1400 HP DEMU DPC ?

1400 एचपी डीईएमयू डीपीसी की 'डी' जांच के दौरान किन चीजों में बदलाव होना आवश्यक है?

Answer :

(A) Fuel filter element
फ्यूल फिल्टर एलीमेंट

(B) Air cleaner filter element
एयर क्लीनर फ़िल्टर एलीमेंट

(C) Hydraulic oil return line filter
हाइड्रोलिक तेल वापसी लाइन फिल्टर

(D) All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

Option Id

2323001

2323002

2323003

2323004

Right Answer :

All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

Question Id : 2323

Question 24

The Radiator fans in DEMU DPC engine is driven by

डीईएमयू डीपीसी इंजन में रेडिएटर पंखे किसके द्वारा संचालित होते हैं?

Answer :

(A) Electric Motor
विद्युत मोटर

(B) Bevel Gear
बेवल गियर

(C) Hydraulic motor
हाइड्रोलिक मोटर

(D) Belt and Pulleys
बेल्ट और पुली

Option Id

2324001

2324002

2324003

2324004

Right Answer :

Hydraulic motor
हाइड्रोलिक मोटर

Question Id : 2324

Question 25

What is not a possible cause black exhaust gas from a diesel engine?

डीजल इंजन से निकलने वाली काली निकास गैस का संभावित कारण क्या नहीं है ?

Answer :

(A) Improper valve clearences
अनुचित वाल्व क्लीयरेंस

(B) Improper timing of fuel pumps
फ्यूल पंपों का अनुचित टाइमिंग

(C) Water in combustion air
कम्बस्चन वायु में पानी

(D) Leakage in the air intake manifold
वायु इन्टेक मैनिफोल्ड में लीकज

Option Id

2325001

2325002

2325003

2325004

Right Answer :

Water in combustion air
कम्बस्चन वायु में पानी

Question Id : 2325

Question 26

The power transmission in HHP(EMD) loco is

एचएचपी (ईएमडी) लोको में शक्ति संचरण कैसे होता है ?

Answer :

(A) DC generator- DC Traction motor
डीसी जनरेटर- डीसी ट्रैक्शन मोटर

(B) AC Alernator-AC traction motor
एसी एलरनेटर-एसी ट्रैक्शन मोटर

(C) DC generator-AC traction motor
डीसी जनरेटर-एसी ट्रैक्शन मोटर

(D) AC Alternator-DC Traction motor
एसी अल्टरनेटर-डीसी ट्रैक्शन मोटर

Option Id

2326001

2326002

2326003

2326004

Question Id : 2326

AC Alernator-AC traction motor
एसी एलरनेटर-एसी ट्रैक्शन मोटर

Question 27

Question Id : 2327

In ALCO locomtive, cranking of engine is done by

अलको लोकोमोटिव में इंजन की क्रैंकिंग किसके द्वारा की जाती है?

Answer :

- (A) Auxiliary generator
 औक्सिलियरी जनरेटर
- (B) 02 nos starting motors
 02 स्टार्टिंग मोटर्स
- (C) Main Alternator
 मुख्य अल्टरनेटर
- (D) Cam Gear
 कैम गियर

- Option Id
- ☐ 2327001
- ☐ 2327002
- ☐ 2327003
- ☐ 2327004

Right Answer :

Right Option Id : 2327001

Auxiliary generator
औक्सिलियरी जनरेटर

Question 28

Question Id : 2328

Large after cooler of the ALCO diesel engine is used for

एल्को डीजल इंजन के लार्ज आफ्टर कूलर का क्या उपयोग है ?

Answer :

- (A) Cooling the exhaust gas temperature
 निकास गैस का तापमान ठंडा करना
- (B) Cooling the engine block
 इंजन ब्लॉक को ठंडा करना
- (C) Cooling the lube oil of the engine
 इंजन के ल्यूब ऑयल को ठंडा करना
- (D) Cooling the compressed air before entering into the engine cylinder
 इंजन सिलेंडर में प्रवेश करने से पहले कम्प्रेस्ड हवा को ठंडा करना

- Option Id
- ☐ 2328001
- ☐ 2328002
- ☐ 2328003
- ☐ 2328004

Right Answer :

Right Option Id : 2328004

Cooling the compressed air before entering into the engine cylinder
इंजन सिलेंडर में प्रवेश करने से पहले कम्प्रेस्ड हवा को ठंडा करना

Question 29

Question Id : 2329

Which part of the diesel engine is not cooled by water in Alco Locomotive?

एल्को लोकोमोटिव में डीजल इंजन की कौन सी पार्ट पानी से ठंडी नहीं होती है?

Answer :

- (A) Cylinder liners
 सिलेंडर लाइनर
- (B) Lube oil Cooler
 ल्यूब ऑयल कूलर
- (C) Compressor Intercooler
 कंप्रेसर इंटरकूलर
- (D) Radiator
 रेडिएटर

- Option Id
- ☐ 2329001
- ☐ 2329002
- ☐ 2329003
- ☐ 2329004

Deleted

eliminate

Question 30

Question Id : 2330

With increase in notches in diesel locomotive what decreases?

डीजल इंजन में नोच बढ़ने से क्या घटता है?

Answer :

- (A) Lube oil pressure
 ल्यूब ऑयल का दबाव
- (B) Fuel oil pressure
 फ्यूल ऑयल का दबाव

- Option Id
- ☐ 2330001
- ☐ 2330002

(C) Booster Air pressure
बूस्टर हवा का दबाव

(D) RPM of the engine
इंजन का आर.पी.एम.

2330003

2330004

Right Answer :

Fuel oil pressure
फ्यूल ऑयल का दबाव

Right Option Id : 2330002

Question 31

In a diesel loco shed, there is a holding of 100 HHP locomotives, out of which 25 locos work in Mail/Express link. Assuming Major ineffective percentage as 5 and running repair ineffective as 5, then the Goods outage of the shed is

Question Id : 2331

एक डीजल लोको शेड में 100 एचएचपी लोकोमोटिव हैं, जिनमें से 25 लोको मेल/एक्सप्रेस लिंक में काम करते हैं। मेजर इनिफेक्टिव प्रतिशत को 5 और रनिंग रिपेयर इनिफेक्टिव प्रतिशत को 5 मानते हुए, शेड का गुड्स आउटेज क्या होगा ?

Answer :

(A) 66.5

(B) 70

(C) 75

(D) 65

Option Id

2331001

2331002

2331003

2331004

Right Answer :

66.5

Right Option Id : 2331001

Question 32

Under which of the condition,EMD locomotive will not shut down immediately?

Question Id : 2332

किस स्थिति में ईएमडी लोकोमोटिव तुरंत बंद नहीं होगा?

Answer :

(A) Engine overspeeds and over speed trip assembly operates
इंजन ओवरस्पीड होती है और ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली संचालित होती है

(B) Crank case vacuum becomes positive
क्रैंक केस वैक्यूम पॉज़िटिव हो जाता है

(C) Lube oil pressure falls and plunger operates
ल्यूब तेल का दबाव कम हो जाता है और प्लंजर संचालित होता है

(D) Vigilance Control Device not acknowledged by Loco Pilot
विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को लोको पाइलट द्वारा ऐक्नालिज नहीं किया गया

Option Id

2332001

2332002

2332003

2332004

Right Answer :

Vigilance Control Device not acknowledged by Loco Pilot
विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को लोको पाइलट द्वारा ऐक्नालिज नहीं किया गया

Right Option Id : 2332004

Question 33

Which component of the HHP locomotive is driven by a separate motor?

Question Id : 2333

एचएचपी लोकोमोटिव का कौन सा कम्पोनन्ट एक अलग मोटर द्वारा संचालित होता है?

Answer :

(A) Fuel booster pump
फ्यूल बूस्टर पंप

(B) Lube oil pump
ल्यूब ऑयल पंप

(C) Main Alternator
मुख्य अल्टरनेटर

(D) Cooling water pump
कूलिंग वॉटर पंप

Option Id

2333001

2333002

2333003

2333004

Right Answer :

Fuel booster pump
फ्यूल बूस्टर पंप

Right Option Id : 2333001

Question 34

Which of the category of accident is not a consequential accident?

Question Id : 2334

दिए गए दुर्घटना श्रेणी में से कौन सी परिणामी (कान्सकेन्शल) दुर्घटना नहीं है ?

Answer :

Option Id

(A) A4
ए4

(B) B5
बी5

(C) C4
सी4

(D) D2
डी2

Right Answer :

B5
बी5

2334001

2334002

2334003

2334004

Right Option Id : 2334002

Question 35

Which Production unit is manufacturing Vande Bharat Sleeper coaches for Indian Railways?

कौन सी प्रॉडक्शन यूनिट भारतीय रेल के लिए वंदे भारत स्लीपर कोच का निर्माण कर रही है ?

Answer :

(A) ICF
आई.सी.एफ़

(B) RCF
आर.सी.एफ

(C) MCF
एम.सी.एफ

(D) BLW
बी.एल.डबल्यू

eliminate

Question Id : 2335

Option Id

2335001

2335002

2335003

2335004

Deleted

Question 36

With issue of RDSO speed certificate who is the competent authority to sanction running of a new freight stock in a Railway zone?

आरडीएसओ गति प्रमाण पत्र जारी करने के साथ रेलवे जोन में नए फ्रेट स्टॉक को चलाने की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?

Answer :

(A) Commissioner of Railway Safety
रेलवे सुरक्षा आयुक्त

(B) General Manager
महाप्रबंधक

(C) Principal Chief Operating Manager
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

(D) Principal Chief Maechanical Engineer
प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर

Right Answer :

General Manager
महाप्रबंधक

Question Id : 2336

Option Id

2336001

2336002

2336003

2336004

Right Option Id : 2336002

Question 37

Which is not a basic motion of a 140 T Gotwald Breakdown Crane during lifting and lowering operation?

उठाने और नीचे करने के कार्य के दौरान 140 टी गोटवालड ब्रेकडाउन क्रेन की मूल गति कौन सी नहीं है?

Answer :

(A) Traversing
ट्रैवर्सिंग

(B) Hoisting
हॉइस्टिंग

(C) Slewing
स्लीविंग

(D) Derricking
डेरिकिंग

Right Answer :

Traversing
ट्रैवर्सिंग

Question Id : 2337

Option Id

2337001

2337002

2337003

2337004

Right Option Id : 2337001

Question 38

The maximum working radius of 140T Gotwald breakdown crane is

Question Id : 2338

140T टी गोटवालड ब्रेकडाउन क्रेन की अधिकतम कार्य त्रिज्या कितना है ?

Answer :

- (A) 20 Metre
20 मीटर
- (B) 22 Metre
22 मीटर
- (C) 15 Metre
15 मीटर
- (D) 18 Metre
18 मीटर

Right Answer :

18 Metre
18 मीटर

- Option Id
- ☐ 2338001
- ☐ 2338002
- ☐ 2338003
- ☐ 2338004

Right Option Id : 2338004

Question 39

A Rail Skate provided in ART is used for transportation of a rolling stock disabled in mid section due to

एआरटी में प्रदान की गई रेल स्केट का उपयोग ब्लॉक सेक्शन में रोलिंग स्टॉक के क्या खराबी होने पर परिवहन के लिए किया जाता है ?

Answer :

- (A) Hot axle
गरम धुरा (ऐक्सल)
- (B) Wheel Flange breakage
पहिया के फ्लेंज टूटना
- (C) Axle Locked
धुरा (ऐक्सल) लॉक होना
- (D) All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

Right Answer :

All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

Question Id : 2339

- Option Id
- ☐ 2339001
- ☐ 2339002
- ☐ 2339003
- ☐ 2339004

Right Option Id : 2339004

Question 40

Which is not the safe method of handling a derailed Rolling stock during rerailing operation by Accident Relief Train ?

दुर्घटना राहत ट्रेन द्वारा पटरी से उतरे चल स्टॉक को पुनः पटरी में चढ़ाने के संचालन के दौरान कौन सा तरीका सुरक्षित नहीं है ?

Answer :

- (A) Wooden packings should be used below the lifting jacks
लिफ्टिंग जैक के नीचे लकड़ी की पैकिंग का उपयोग किया जाना चाहिए
- (B) The trolley of the Derailed Rolling stock should be tied up with its underframe
पटरी से उतरे हुए रोलिंग स्टॉक की ट्रॉली को उसके अंडरफ्रेम से बांध दिया जाना चाहिए
- (C) Jacks should be used below the Coupler body while lifting
रोलिंग स्टॉक को उठाते समय कपलर बॉडी के नीचे जैक का उपयोग किया जाना चाहिए
- (D) Before off loadings jacks proper packing should be provided below under frame of rolling stock
जैक को उतारने से पहले रोलिंग स्टॉक के फ्रेम के नीचे उचित पैकिंग प्रदान की जानी चाहिए

Right Answer :

Jacks should be used below the Coupler body while lifting
रोलिंग स्टॉक को उठाते समय कपलर बॉडी के नीचे जैक का उपयोग किया जाना चाहिए

Question Id : 2340

- Option Id
- ☐ 2340001
- ☐ 2340002
- ☐ 2340003
- ☐ 2340004

Right Option Id : 2340003

Question 41

What is the maximum permissible speed of a Gotwald new design 140 T break down crane

गोटवालड नई डिजाइन 140 टी ब्रेक डाउन क्रेन की अधिकतम अनुज्ञेय (पर्मिसबल) गति क्या है ?

Answer :

- (A) 75 KMPH
75 किमी प्रति घंटे
- (B) 100 KMPH
100 किमी प्रति घंटे
- (C) 80 KMPH
80 किमी प्रति घंटे
- (D) 110 KMPH
110 किमी प्रति घंटे

Right Answer :

100 KMPH
100 किमी प्रति घंटे

Question Id : 2341

- Option Id
- ☐ 2341001
- ☐ 2341002
- ☐ 2341003
- ☐ 2341004

Right Option Id : 2341002

Which Railway institute is constituted to impart training on Disaster Management in train related accidents to Railway officials ?

रेलवे अधिकारियों को ट्रेन से संबंधित दुर्घटनाओं में आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा रेलवे संस्थान स्थापित किया गया है?

- Answer :
- (A) IRITM , Lucknow
आई.आर.आई.टी.एम, लखनऊ

(B) NAIR, Vadodara
एन.ए.आई.आर, वडोदरा

(C) IRIMEE, Jamalpur
आई.आर.आई.एम.ई.ई , जमालपुर

(D) IRIDM, Bangalore
आई.आर.आई.डी.एम, बैंगलोर
- Option Id

☐ 2342001

☐ 2342002

☐ 2342003

☐ 2342004

Right Answer :
IRIDM Bangalore
आई.आर.आई.डी.एम बैंगलोर

Right Option Id : 2342004

Which is not a Stop Signal ?

कौन सा एक स्टॉप सिग्नल नहीं है?

- Answer :
- (A) Distant
डिस्टन्ट

(B) Home
होम

(C) Starter
स्टार्टर

(D) Advance Starter
एडवांस स्टार्टर
- Option Id

☐ 2343001

☐ 2343002

☐ 2343003

☐ 2343004

Right Answer :
Distant
डिस्टन्ट

Right Option Id : 2343001

Which is not a system of trains working between stations as per General Rules?

सामान्य नियमों के अनुसार स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनों की कौन सी एक प्रणाली नहीं है?

- Answer :
- (A) Absoulte Block System
पूर्ण ब्लॉक सिस्टम

(B) Automatic Block System
स्वचालित ब्लॉक सिस्टम

(C) One Train Only System
केवल एक ट्रेन सिस्टम

(D) Multi Tracking System
मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम
- Option Id

☐ 2344001

☐ 2344002

☐ 2344003

☐ 2344004

Right Answer :
Multi Tracking System
मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम

Right Option Id : 2344004

Which of these do not fall under the category of indicative accident ?

इनमें से कौन सा सांकेतिक दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आता है?

- Answer :
- (A) Signal Passing at Danger
डेन्जर स्थिति में सिग्नल को पास करना

(B) Parting of a Passenger carrying train
यात्री गाड़ी का पार्टिंग होना

(C) Averted Collision
टकराव टाल जाना

(D) Breach of Block working rules
ब्लॉक कार्य नियमों का उल्लंघन
- Option Id

☐ 2345001

☐ 2345002

☐ 2345003

☐ 2345004

Right Answer :

Parting of a Passenger carrying train
यात्री गाड़ी का पार्टिंग होना

Right Option Id : 2345002

Question 46

Under which Act, health, safety and welfare of workers in a Workshop is required to be ensured?

Question Id : 2346

किस अधिनियम के तहत कारखाना में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ?

- Answer :
- (A) Employee Compensation Act
कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम

(B) Payment of Wages Act
मजदूरी भुगतान अधिनियम

(C) Contract Labour Act
संविदा श्रम अधिनियम

(D) Factories Act
कारखाना अधिनियम
- Option Id

2346001

2346002

2346003

2346004

Right Answer :

Factories Act
कारखाना अधिनियम

Right Option Id : 2346004

Question 47

Which Cost is not a part of Factory overhead cost?

Question Id : 2347

कौन सी खरचा फैक्ट्री ओवरहेड खरचा का हिस्सा नहीं है ?

- Answer :
- (A) Expanses of General Manager's office
महाप्रबंधक कार्यालय का खरचा

(B) Depreciation cost of Plant and Machinery
प्लांट और मशीनरी की अवमूल्यन खरचा

(C) Electrical charges consumed in the shop floor
शॉप के अंदर में खपत होने वाला विद्युत का खरचा

(D) All indirect expanses of the production shops
उत्पादन शॉप के सभी अप्रत्यक्ष खरचा
- Option Id

2347001

2347002

2347003

2347004

Right Answer :

Expanses of General Manager's office
महाप्रबंधक कार्यालय का खरचा

Right Option Id : 2347001

Question 48

What is the maximum normal working hours in a week in a workshop as per Factories Act 1948?

Question Id : 2348

कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक कार्यशाला में एक सप्ताह में अधिकतम सामान्य कार्य घंटे कितने हैं?

- Answer :
- (A) 42 Hrs
42 घंटे

(B) 45.5 Hrs
45.5 घंटे

(C) 48 Hrs
48 घंटे

(D) 52 Hrs
52 घंटे
- Option Id

2348001

2348002

2348003

2348004

Right Answer :

48 Hrs
48 घंटे

Right Option Id : 2348003

Question 49

What is not mandatory for a Loco Pilot before working a train ?

Question Id : 2349

ट्रेन चलाने से पहले लोको पायलट के लिए क्या अनिवार्य नहीं है?

- Answer :
- (A) Learning about trouble shooting in the lobby
लॉबी में समस्या निवारण के बारे में सीखना
- Option Id

2349001

- (B) Signing on in the CMS
सीएमएस में साइन इन करना
- (C) Breath Analysis test
श्वस विश्लेषण जाँच करना
- (D) Collect copy of the caution order of the section from the lobby
लॉबी से सेक्शन के कॉशन ऑर्डर की प्रति लेना

Right Answer :

Learning about trouble shooting in the lobby
लॉबी में समस्या निवारण के बारे में सीखना

- ☐ 2349002
- ☐ 2349003
- ☐ 2349004

Right Option Id : 2349001

Question 50
What is the function of Fog safe device provided in the Locomotives ?

लोकोमोटिव में उपलब्ध फॉग सेफ उपकरण का कार्य क्या है ?

Answer :

- (A) Helps to stop the train in emergency situation during Foggy weather
कोहरे के मौसम में आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोकने में मदद करता है
- (B) Helps to establish communication between Loco pilot and station staff during foggy weather
कोहरे के मौसम में लोको पायलट और स्टेशन कर्मचारियों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है
- (C) Helps to relay the signal aspect during Foggy weather
कोहरे के मौसम के दौरान सिग्नल पहलू को रिले करने में सहायता करता है
- (D) Helps to alert the driver by announcing name and distance of the approaching signal
निकटवर्ती सिग्नल का नाम और दूरी बताकर ड्राइवर को सचेत करने में सहायता करता है

Right Answer :

Helps to alert the driver by announcing name and distance of the approaching signal
निकटवर्ती सिग्नल का नाम और दूरी बताकर ड्राइवर को सचेत करने में सहायता करता है

Question Id : 2350

- Option Id
- ☐ 2350001
- ☐ 2350002
- ☐ 2350003
- ☐ 2350004

Right Option Id : 2350004

Question 51
Which need not be a basic amenity to be provided in a Running Room ?

रनिंग रूम में कौन सी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है?

Answer :

- (A) Water purifier
पानी शुद्ध करने वाला यंत्र
- (B) Washing machine
वाशिंग मशीन
- (C) Reading room with magazine and newspaper
पत्रिका और समाचार पत्र पढ़ने का कमरा
- (D) Rooms with Air conditioned/Desert cooler
वातानुकूलित/डेजर्ट कूलर युक्त कमरे

Right Answer :

Washing machine
वाशिंग मशीन

Question Id : 2351

- Option Id
- ☐ 2351001
- ☐ 2351002
- ☐ 2351003
- ☐ 2351004

Right Option Id : 2351002

Question 52
How many traction motors are provided in a 16 coach Vande Bharat Trainset ?

16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनसेट में कितनी ट्रैक्शन मोटरें लगी होती हैं?

Answer :

- (A) 16
- (B) 32
- (C) 8
- (D) 24

Right Answer :

32

Question Id : 2352

- Option Id
- ☐ 2352001
- ☐ 2352002
- ☐ 2352003
- ☐ 2352004

Right Option Id : 2352002

Question 53
What is a special feature of an executive chair car class seat compared to an ordinary chair car class seat of a Vande Bharat trainset ?

वंदे भारत ट्रेनसेट की साधारण कुर्सी कार श्रेणी की सीट की तुलना में एकजीक्यूटिव कुर्सी कार श्रेणी की सीट की विशेषता क्या है?

Answer :

Question Id : 2353

Option Id

- (A) Seats can be reclined
सीटें पीछे की ओर झुकाई जा सकती हैं
- (B) Arm rests of seats can be folded
सीटों के आर्मरिस्ट को मोड़ा जा सकता है
- (C) Seats can be rotated by 180 degrees
सीटों को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है
- (D) Seats have foot rests
सीटों पर पैर रखने की जगह है

Right Answer :

Seats can be rotated by 180 degrees
सीटों को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है

Right Option Id : 2353003

- ☐ 2353001
- ☐ 2353002
- ☐ 2353003
- ☐ 2353004

Question 54

A layout design in which the resources to be used in the process of production are organized sequentially in a straight line of production on the basis of the sequence of operations is known as

एक लेआउट डिज़ाइन जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को संचालन के अनुक्रम के आधार पर उत्पादन की सीधी रेखा में क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है?

Answer :

- (A) Product Layout
प्रोडक्ट लेआउट
- (B) Process Layout
प्रोसैस लेआउट
- (C) Hybrid Layout
हाइब्रिड लेआउट
- (D) Fixed Position Layout
फ़िक्स्ड पोसिशन लेआउट

Right Answer :

Product Layout
प्रोडक्ट लेआउट

Question Id : 2354

- Option Id
- ☐ 2354001
- ☐ 2354002
- ☐ 2354003
- ☐ 2354004

Right Option Id : 2354001

Question 55

What information is not available in Working Time Table ?

कार्य समय सारणी (वर्किंग टाइम टेबल) में कौन सी जानकारी उपलब्ध नहीं है?

Answer :

- (A) Ticket Fares of different classes of a Mail/Express Train
मेल/एक्सप्रेस ट्रेन की विभिन्न श्रेणियों के टिकट के किराए
- (B) Timings of trains at major stations
प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों का समय सूची
- (C) Carriage watering stations
ट्रेनों में पानी भरने के स्टेशन के नाम
- (D) Maximum speed of the Mail/Express train
मेल/एक्सप्रेस ट्रेन की अधिकतम गति

eliminate

Question Id : 2355

- Option Id
- ☐ 2355001
- ☐ 2355002
- ☐ 2355003
- ☐ 2355004

Deleted

Question 56

Which Rail Madad complaint does not come under the purview of Carriage & Wagon ?

कौन सी रेल मदद शिकायत कैरिज एवं वैगन के दायरे में नहीं आती है?

Answer :

- (A) Coach cleanliness
कोच की सफाई
- (B) Bed Roll availability
बेड रोल की उपलब्धता
- (C) Water Availability in the coach
कोच में पानी की उपलब्धता
- (D) Train Punctuality
ट्रेन की समय-पालनता

Right Answer :

Train Punctuality
ट्रेन की समय-पालनता

Question Id : 2356

- Option Id
- ☐ 2356001
- ☐ 2356002
- ☐ 2356003
- ☐ 2356004

Right Option Id : 2356004

Question 57

Question Id : 2357

Under CLW incentive scheme who are eligible for earning fixed monthly bonus ?

सीएलडब्ल्यू इन्सेन्टिव योजना के अंतर्गत निश्चित मासिक बोनस पाने के लिए कौन योग्य हैं?

Answer :

- (A) All Direct workes
सभी प्रत्यक्ष कार्य कर्मचारी
- (B) All Essentially Indirect workers
सभी अनिवार्यतः अप्रत्यक्ष कर्मचारी
- (C) All Indirect workers
सभी अप्रत्यक्ष कर्मचारी
- (D) Senior Section Engineers
वरिष्ठ अनुभाग अभियंता

- Option Id
- 2357001
- 2357002
- 2357003
- 2357004

Right Answer :

Senior Section Engineers
वरिष्ठ अनुभाग अभियंता

Right Option Id : 2357004

Question 58Question Id : 2358

Which department in a Production Unit/Workshop undertakes time study for fixing the allowed time ?

प्रोडक्शन यूनिट/कारखाना में कौन सा विभाग स्वीकृत समय तय करने के लिए समय अध्ययन करता है?

Answer :

- (A) Planning
प्लैनिंग
- (B) Drawing
ड्रॉइंग
- (C) Progress
प्राग्रेस
- (D) Inspection
निरीक्षण

- Option Id
- 2358001
- 2358002
- 2358003
- 2358004

Right Answer :

Planning
प्लैनिंग

Right Option Id : 2358001

Question 59Question Id : 2359

Which of the allowances are taken into account to calculate the total running time of a Mail/Express train between a section of a Division ?

एक मंडल के एक सेक्शन के बीच मेल/एक्सप्रेस ट्रेन के कुल चलने के समय की गणना करने के लिए कौन से भत्ते (अलाउअन्स) को ध्यान में रखा जाता है?

Answer :

- (A) Engineering Time Allownace
इंजीनियरिंग समय भत्ता (अलाउअन्स)
- (B) Traffic Recovery, diversion Allownce
यातायात रिकवरी, डायवर्जन भत्ता (अलाउअन्स)
- (C) Acceleration and Decceleration
त्वरण और अवत्वरण
- (D) All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

- Option Id
- 2359001
- 2359002
- 2359003
- 2359004

Right Answer :

All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

Right Option Id : 2359004

Question 60Question Id : 2360

Which of the given option is not a part of Guard Driver Check ?

दिए गए विकल्प में से कौन गार्ड ड्राइवर चेक का हिस्सा नहीं है ?

Answer :

- (A) Proper coupling of Air hoses
एयर होसेस का सही संयोजक (कप्लिंग)
- (B) Loose fittings and hanging parts
ढीली फिटिंग और लटकते हुए पार्ट्स
- (C) Hollow tyre in wheel
पहिये में हँलो टायर
- (D) Release of Hand brakes
हैंड ब्रेक रिलीस होना

- Option Id
- 2360001
- 2360002
- 2360003
- 2360004

Right Answer :

Hollow tyre in wheel

Right Option Id : 2360003

Question 61

Question Id : 2361

Which of the Heat Treatment process reduces Hardness and improves ductility ?

कौन सी ऊष्मा उपचार (हिट ट्रीटमेंट) प्रक्रिया कठोरता को कम करती है और तन्यता (डक्टिलिटी) में सुधार करती है?

Answer :

Option Id

- (A) Tempering
टेम्परिंग

☐ 2361001
- (B) Annealing
एनीलिंग

☐ 2361002
- (C) Carburizing
कार्बराइजींग

☐ 2361003
- (D) Quenching
क्वेंचिंग

☐ 2361004

Right Answer :

Right Option Id : 2361002

Annealing
एनीलिंग

Question 62

Question Id : 2362

The machining operation which uses a rotating cutting tool to remove material from a stationary workpiece is known as

कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन में स्थिर वर्कपीस से उपकरण को हटाने के लिए एक घूर्णन काटने वाले टूल का उपयोग किया जाता है ?

Answer :

Option Id

- (A) Shaping
शैपिंग

☐ 2362001
- (B) Turning
टर्निंग

☐ 2362002
- (C) Planing
प्लैनिंग

☐ 2362003
- (D) Milling
मिलिंग

☐ 2362004

Right Answer :

Right Option Id : 2362004

Milling
मिलिंग

Question 63

Question Id : 2363

Which material is used for making cutting tools?

काटने के औजार (टूल) बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?

Answer :

Option Id

- (A) Stainless Steel
स्टेनलेस स्टील

☐ 2363001
- (B) High Speed Steel
हाइ स्पीड स्टील

☐ 2363002
- (C) Low carbon steel
लो कार्बन स्टील

☐ 2363003
- (D) Cast Iron
कास्ट आइरन

☐ 2363004

Right Answer :

Right Option Id : 2363002

High Speed Steel
हाइ स्पीड स्टील

Question 64

Question Id : 2364

What casting process uses a rotating mold?

कौन सी कास्टिंग प्रक्रिया में घूर्णनशील साँचे का उपयोग किया जाता है?

Answer :

Option Id

- (A) Sand Casting
सैंड कास्टिंग

☐ 2364001
- (B) Investment Casting
इन्वेस्ट्मन्ट कास्टिंग

☐ 2364002
- (C) Centrifugal casting

☐ 2364003

सेन्ट्रिफ्यूगल कास्टिंग

(D) Die Casting
डाइ कास्टिंग

2364004

Right Answer :
Centrifugal casting
सेन्ट्रिफ्यूगल कास्टिंग

Right Option Id : 2364003

Question 65
Which of this is not a metal joining process ?

Question Id : 2365

इनमें से कौन सी धातु संयोजन प्रक्रिया नहीं है?

Answer :

(A) Brazing
ब्रजिंग

(B) Soldering
सोल्डेरिंग

(C) Welding
वैल्डिंग

(D) Forging
फ़ोर्गिंग

Option Id

2365001

2365002

2365003

2365004

Right Answer :
Forging
फ़ोर्गिंग

Right Option Id : 2365004

Question 66
Which of the gas cannot be used in MIG welding process ?

Question Id : 2366

मिग वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग नहीं किया जा सकता है?

Answer :

(A) Carbon Dioxide
कार्बन डाईऑक्साइड

(B) Oxygen
ऑक्सीजन

(C) Argon
आर्गन

(D) Helium
हीलियम

Option Id

2366001

2366002

2366003

2366004

Right Answer :
Oxygen
ऑक्सीजन

Right Option Id : 2366002

Question 67
Dry Chemical Fire Extinguisher can be used for

Question Id : 2367

शुष्क रासायनिक अग्निशामक यंत्र का उपयोग कहाँ किया जा सकता है ?

Answer :

(A) Only Class A type fire
केवल क्लास ए प्रकार की आग के लिए

(B) Only Class B type fire
केवल क्लास बी प्रकार की आग के लिए

(C) Class A, B and C type fire
ए, बी और सी प्रकार की आग के लिए

(D) Only Class E type fire
केवल क्लास ई प्रकार की आग के लिए

Option Id

2367001

2367002

2367003

2367004

Right Answer :
Class A

B and C type fire
ए

बी और सी प्रकार की आग के लिए

Right Option Id : 2367003

Question 68

Question Id : 2368

किस प्रकार के कोचों में स्वचालित अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली उपलब्ध नहीं होती है ?

Answer :

- (A) Power Car
पावर कार
- (B) Pantry Car
पैट्री कार
- (C) AC First class
एसी प्रथम श्रेणी
- (D) Driving Power car of DEMU
डीईएमयू की ड्राइविंग पावर कार

- Option Id
- 2368001
- 2368002
- 2368003
- 2368004

Right Answer :

AC First class
एसी प्रथम श्रेणी

Right Option Id : 2368003

Question 69

What is the purpose of application of putty during painting ?

पेंटिंग के दौरान पुट्टी लगाने का उद्देश्य क्या है?

Answer :

- (A) Remove dust and grease from the surface
सतह (सर्फस) से धूल और ग्रीस हाटने के लिए
- (B) To increase the roughness of the surface for better adhesion
बेहतर आसंजन (ऐड्हीशन) के लिए सतह (सर्फस) की रूक्षता बढ़ाना
- (C) To provide protective coating from corrosion
करोशन से सुरक्षात्मक कोटिंग प्रदान करने के लिए
- (D) To fill cavities, undulations, dents of the surface
सतह (सर्फस) की कैवटी , उतार-चढ़ावों, गड्ढों को भरने के लिए

- Option Id
- 2369001
- 2369002
- 2369003
- 2369004

Right Answer :

To fill cavities

undulations

dents of the surface
सतह (सर्फस) की कैवटी

उतार-चढ़ावों

गड्ढों को भरने के लिए

Right Option Id : 2369004

Question 70

The permissible limit in difference between the maximum and minimum diameter of a shaft is termed as

शाफ्ट के अधिकतम और न्यूनतम व्यास के बीच अंतर की स्वीकार्य सीमा को क्या कहा जाता है?

Answer :

- (A) Tolerance
टालरन्स
- (B) Clearence
क्लीयरेंस
- (C) Allowance
अलाउअन्स
- (D) Interference
इन्टर्फिरन्स

- Option Id
- 2370001
- 2370002
- 2370003
- 2370004

Right Answer :

Tolerance
टालरन्स

Right Option Id : 2370001

Question 71

When was the Official Language Rules passed?

राजभाषा नियम कब पारित किये गये?

Answer :

- (A) 1963
- (B) 1976

- Option Id
- 2371001
- 2371002

Question Id : 2371

(C) 1955

(D) 1960

2371003

2371004

Right Answer :
1976

Right Option Id : 2371002

Question 72

Which of the following states comes under C region under Official Language Rules ?

दिए गए विकल्प में से कौन सा राज्य राजभाषा नियमों के अंतर्गत सी क्षेत्र में आता है?

Answer :

(A) Haryana
हरियाणा

(B) Maharashtra
महाराष्ट्र

(C) Orissa
उड़ीसा

(D) Gujrat
गुजरात

Right Answer :
Orissa
उड़ीसा

Question Id : 2372

Option Id
2372001
2372002
2372003
2372004

Right Option Id : 2372003

Question 73

What is the name of the award given for writing story/novel in Hindi by Railway Board ?

रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में कहानी/उपन्यास लेखन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है?

Answer :

(A) Maithili Sharan Gupta Award
मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार

(B) Premchand Award
प्रेमचंद पुरस्कार

(C) Lal Bahadur Shastri Award
लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार

(D) Mahatma Gandhi Award
महात्मा गांधी पुरस्कार

Right Answer :
Premchand Award
प्रेमचंद पुरस्कार

Question Id : 2373

Option Id
2373001
2373002
2373003
2373004

Right Option Id : 2373002

Question 74

How many Lok Sabha members will be there in the Committee of Parliament on Official Language?

संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोक सभा सदस्य हैं ?

Answer :

(A) 10

(B) 20

(C) 25

(D) 30

Right Answer :
20

Question Id : 2374

Option Id
2374001
2374002
2374003
2374004

Right Option Id : 2374002

Question 75

What is the tenure of Mukhya Rajbasha Adhikary in Railways ?

रेलवे में मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितना है ?

Answer :

(A) 1 year
1 वर्ष

(B) 2 years
2 वर्ष

(C) 3 years

Question Id : 2375

Option Id
2375001
2375002
2375003

- 3 वर्ष
- (D) 4 years
- 4 वर्ष
- 2375004

Right Answer :

Right Option Id : 2375001

- 1 year
- 1 वर्ष

Question 76

Question Id : 2376

Which elementary Hindi course is prescribed for Central Government employees?

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिन्दी पाठ्यक्रम निर्धारित है ?

- Answer :
- Option Id
- (A) Praveen
- प्रवीण
- 2376001
- (B) Pragya
- प्राज्ञ
- 2376002
- (C) Prabodh
- प्रबोध
- 2376003
- (D) Parangat
- पारंगत
- 2376004

Right Answer :

Right Option Id : 2376003

- Prabodh
- प्रबोध

Question 77

Question Id : 2377

Under which rule of Official Language Act 1976, the letters received in Hindi will be replied to in Hindi by the offices of the Central Government ?

राजभाषा अधिनियम के किस नियम के तहत केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा ?

- Answer :
- Option Id
- (A) Rule 4
- नियम 4
- 2377001
- (B) Rule 5
- नियम 5
- 2377002
- (C) Rule 6
- नियम 6
- 2377003
- (D) Rule 7
- नियम 7
- 2377004

Right Answer :

Right Option Id : 2377002

- Rule 5
- नियम 5

Question 78

Question Id : 2378

What is the synonym of the hindi word 'Daya' ?

दया शब्द का पर्यायवाची क्या है ?

- Answer :
- Option Id
- (A) निपुण
- 2378001
- (B) अनुकम्पा
- 2378002
- (C) वेदना
- 2378003
- (D) आगंतुक
- 2378004

Right Answer :

Right Option Id : 2378002

- अनुकम्पा

Question 79

Question Id : 2379

In which of the following pairs, the correct Hindi translation of the English word is not given?

दिए गए विकल्प में से किस युग्म में अंग्रेजी शब्द का सही हिन्दी अनुवाद नहीं दिया गया है?

- Answer :
- Option Id
- (A) Compliance/अनुपालन
- 2379001
- (B) Deputy General Manager/अपर महाप्रबन्धक
- 2379002
- (C) Approved/अनुमोदित
- 2379003

(D) Concurrence/सहमति

2379004

Right Answer :
Deputy General Manager/अपर महाप्रबन्धक

Right Option Id : 2379002

Question 80
In which of the following pairs, the correct Hindi translation of the English word is given?

Question Id : 2380

दिए गए विकल्प में से किस युग्म में अंग्रेजी शब्द का सही हिन्दी अनुवाद दिया गया है?

Answer :

- (A) Suitable/उपयुक्त
- (B) Revenue/वित्त
- (C) Eligible/उपलब्ध
- (D) Service/आचरण

- Option Id
- 2380001
- 2380002
- 2380003
- 2380004

Right Answer :
Suitable/उपयुक्त

Right Option Id : 2380001

Part B

Question 81
What is the minimum qualification for Direct recruitment of Junior Engineer/Mechanical (C&W) ?

Question Id : 2381

जूनियर इंजीनियर/मैकेनिकल (सी एंड डब्ल्यू) की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

Answer :

- (A) Three Years Diploma
तीन साल का डिप्लोमा
- (B) Four years Engineering degree
चार साल की इंजीनियरिंग डिग्री
- (C) Three years Bachelor degree in science
विज्ञान में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री
- (D) Higher Secondary
उच्च माध्यमिक

- Option Id
- 2381001
- 2381002
- 2381003
- 2381004

Right Answer :
Three Years Diploma
तीन साल का डिप्लोमा

Right Option Id : 2381001

Question 82
Which is not correct for Paternity Leave?

Question Id : 2382

पितृत्व अवकाश के लिए कौन सा कथन सही नहीं है?

Answer :

- (A) Paternity Leave is for a period of maximum 15 days
पितृत्व अवकाश अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए होता है
- (B) Paternity Leave has to be availed within 15 days of Child birth or else it will lapse
पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के 15 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा
- (C) Paternity Leave can be combined with any other kind of leave
पितृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है
- (D) Paternity Leave can be availed for an adopted child of less than 01 year
पितृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है

- Option Id
- 2382001
- 2382002
- 2382003
- 2382004

Right Answer :
Paternity Leave has to be availed within 15 days of Child birth or else it will lapse
पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के 15 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा

Right Option Id : 2382002

Question 83
Which is not correct regarding the procedure for imposing major penalties under Disciplinary and Appeal rules ?

Question Id : 2383

अनुशासनात्मक एवं अपील नियमों के अंतर्गत प्रमुख दंड लगाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?

Answer :

- (A) No major penalty can be imposed without holding an enquiry
जांच के बिना कोई मेजर पेनाल्टी नहीं दिया जा सकता
- (B) The Disciplinary Authority himself cannot be the Inquiry officer
अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं जांच अधिकारी नहीं हो सकता

- Option Id
- 2383001
- 2383002

- (C) The Disciplinary authoriy can again return back the inquiry report to the inquiry officer in case of any irregularity noticed किसी भी अनियमितता के मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच रिपोर्ट पुनः जांच अधिकारी को लौटा सकता है
- (D) If the disciplinary authority is of the opinion that the penalty warranted is such as is not within its competence, he can forward the records of the inquiry to the appropriate disciplinary authority यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय में दंडनीय अपराध उसकी क्षमता के अंतर्गत नहीं है, तो वह जांच के अभिलेखों को उपयुक्त अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज सकता है

Right Answer :

The Disciplinary Authority himself cannot be the Inquiry officer
अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं जांच अधिकारी नहीं हो सकता

Right Option Id : 2383002

Question 84

What is the full form of MACPS?

एमएसीपीएस का पूर्ण रूप क्या है?

Answer :

(A) Modified Assured Career Progression Scheme
मडीफ़ाईड अशुयर्ड कैरियर प्रग्रेसन स्कीम

(B) Modified Assured Career Progression System
मडीफ़ाईड अशुयर्ड कैरियर प्रग्रेसन सिस्टम

(C) Modified Assured Career Progressing Scheme
मडीफ़ाईड अशुयर्ड कैरियर प्रग्रेसिंग स्कीम

(D) Modified Assured Career Progress Scheme
मडीफ़ाईड अशुयर्ड कैरियर प्रग्रेस स्कीम

Option Id

2384001

2384002

2384003

2384004

Right Answer :

Modified Assured Career Progression Scheme
मडीफ़ाईड अशुयर्ड कैरियर प्रग्रेसन स्कीम

Right Option Id : 2384001

Question 85

Which is the correct eligibility for Berths and Seats entitlement in Privilege Passes for Supervisors in Level-6 ?

लेवल-6 में सूपर्वाइज़र के लिए प्रिविलिज पास में बर्थ और सीट के अधिकार के लिए सही पात्रता क्या है ?

Answer :

(A) One Berth in 1 AC in Mail/Express Train on paying 1/3rd difference of fare between 1AC and 2AC
1AC और 2AC के बीच किराए के 1/3 अंतर का भुगतान करने पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में 1AC में एक बर्थ

(B) One berth in 1AC of Rajdhani train
राजधानी ट्रेन के 1AC में एक बर्थ

(C) One Berth in 1 AC in Mail/Express Train on paying full difference of fare between 1AC and 2AC
1AC और 2AC के बीच किराए का पूरा अंतर चुकाने पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में 1AC में एक बर्थ

(D) Only one berth in 2AC of Mail/Express trains
मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के 2AC में केवल एक बर्थ

Option Id

2385001

2385002

2385003

2385004

Right Answer :

One Berth in 1 AC in Mail/Express Train on paying full difference of fare between 1AC and 2AC
1AC और 2AC के बीच किराए का पूरा अंतर चुकाने पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में 1AC में एक बर्थ

Right Option Id : 2385003

Question 86

Which facility cannot be availed through HRMS ?

एचआरएमएस के माध्यम से कौन सी सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकता?

Answer :

(A) House Building Loan
गृह निर्माण ऋण

(B) Provident Fund Loan
भविष्य निधि ऋण

(C) Leave Encashment
छुट्टी की नकदीकरण

(D) Self nomination for Railway Week Awards
रेलवे सप्ताह पुरस्कार के लिए स्व-नामांकन

Option Id

2386001

2386002

2386003

2386004

Right Answer :

House Building Loan
गृह निर्माण ऋण

Right Option Id : 2386001

Question 87

Question Id : 2387

Which penalty is not entered in the service record ?

कौन सा दण्ड सेवा रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाता है?

Answer :

- (A) Stoppage of increment
वेतन वृद्धि पर रोक
- (B) Stoppage of pass
पास बंद करना
- (C) Warning
चेतावनी
- (D) Censure
निंदा

- Option Id
- ☐ 2387001
 - ☐ 2387002
 - ☐ 2387003
 - ☐ 2387004

Right Answer :

Right Option Id : 2387003

Warning
चेतावनी

Question 88 Question Id : 2388

Which information is not available in Railway Employee Self Service(RESS) ?

रेलवे कर्मचारी स्वयं सेवा (आर.ई.एस.एस.) में कौन सी जानकारी उपलब्ध नहीं है?

Answer :

- (A) Salary details
वेतन विवरण
- (B) Leave details
अवकाश विवरण
- (C) Provident Fund details
भविष्य निधि विवरण
- (D) Income Tax details
आयकर विवरण

- Option Id
- ☐ 2388001
 - ☐ 2388002
 - ☐ 2388003
 - ☐ 2388004

Right Answer :

Right Option Id : 2388002

Leave details
अवकाश विवरण

Question 89 Question Id : 2389

What is the standard form for revocation of suspension order ?

निलंबन आदेश को रद्द करने का मानक प्रपत्र क्या है?

Answer :

- (A) SF-1
एस एफ -1
- (B) SF-2
एस एफ -2
- (C) SF-3
एस एफ -3
- (D) SF-4
एस एफ -4

- Option Id
- ☐ 2389001
 - ☐ 2389002
 - ☐ 2389003
 - ☐ 2389004

Right Answer :

Right Option Id : 2389004

SF-4
एस एफ -4

Question 90 Question Id : 2390

As per Rule 3.1 (i) of Railway Seviles (Conduct)Rules, a Raiway servant shall maintain

रेलवे सेवा (आचरण) नियम के तहत नियम 3.1 (i) के अनुसार, रेलवे कर्मचारी को क्या क्रायम रखना चाहिए ?

Answer :

- (A) Absolute Integrity
पूर्ण सत्यनिष्ठा
- (B) Devotion to Duty
कर्तव्य के प्रति समर्पण
- (C) Do nothing which is unbecoming of a Railway servant
ऐसा कुछ भी न करें जो रेलवे कर्मचारी के लिए अनुचित हो
- (D) Punctuality
समय की पाबंदी

- Option Id
- ☐ 2390001
 - ☐ 2390002
 - ☐ 2390003
 - ☐ 2390004

Question 91

Question Id : 2391

What is the composite transfer grant for a Railway employee on transfer to a place more than 100 km from his HQ?

अपने मुख्यालय से 100 किमी. से अधिक दूरी पर स्थानांतरित होने पर रेलवे कर्मचारी के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान क्या है?

Answer :

- (A) 50 % of the basic pay
मूल वेतन का 50 प्रतिशत
- (B) 60 % of the basic pay
मूल वेतन का 60 प्रतिशत
- (C) 80 % of the basic pay
मूल वेतन का 80 प्रतिशत
- (D) 100 % of the basic pay
मूल वेतन का 100 प्रतिशत

- Option Id
☐ 2391001
- ☐ 2391002
- ☐ 2391003
- ☐ 2391004

Right Answer :
80 % of the basic pay
मूल वेतन का 80 प्रतिशत

Right Option Id : 2391003

Question 92

Question Id : 2392

What is the employee's contribution towards National Pension Scheme ?

राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारी का योगदान कितना है?

Answer :

- (A) 8.33% of Salary (Basic +DA)
वेतन का 8.33 प्रतिशत (बेसिक +डीए)
- (B) 10 % of Salary (Basic +DA)
वेतन का 10 प्रतिशत (बेसिक +डीए)
- (C) 12 % of Salary (Basic +DA)
वेतन का 12 प्रतिशत (बेसिक +डीए)
- (D) 15 % of Salary (Basic +DA)
वेतन का 15 प्रतिशत (बेसिक +डीए)

- Option Id
☐ 2392001
- ☐ 2392002
- ☐ 2392003
- ☐ 2392004

Right Answer :
10 % of Salary (Basic +DA)
वेतन का 10 प्रतिशत (बेसिक +डीए)

Right Option Id : 2392002

Question 93

Question Id : 2393

For which advance drawn from Railway, employee need not have to pay interest ?

रेलवे से प्राप्त किस अग्रिम राशि पर कर्मचारी को ब्याज नहीं देना पड़ता है?

Answer :

- (A) House Buliding advance
हाउस बिल्डिंग एडवांस
- (B) Festival advance
त्योहार एडवांस
- (C) Motor cycle advance
मोटर साइकिल एडवांस
- (D) Personal Computer advance
पर्सनल कंप्यूटर एडवांस

- Option Id
☐ 2393001
- ☐ 2393002
- ☐ 2393003
- ☐ 2393004

Right Answer :
Festival advance
त्योहार एडवांस

Right Option Id : 2393002

Question 94

Question Id : 2394

Who is the competent authority to sanction study leave of Junior scale gazetted officer ouside India ?

भारत से बाहर जूनियर स्केल राजपत्रित अधिकारी के अध्ययन अवकाश को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?

Answer :

- (A) Divisional Railway Manager
मंडल रेल प्रबंधक

- Option Id
☐ 2394001

(B) Concerned PHOD
संबंधित पी.एच.ओ.डी.

(C) General Manager
महाप्रबंधक

(D) Railway Board
रेलवे बोर्ड

Right Answer :

Railway Board
रेलवे बोर्ड

2394002

2394003

2394004

Right Option Id : 2394004

Question 95

Up to what value of the tender, General Manager can accept the Tender Committee Recommendations for works invited through open tender ?

खुली निविदा के माध्यम से आमंत्रित कार्यों के लिए निविदा के कितने मूल्य तक निविदा समिति की अनुशंसाओं को महाप्रबंधक स्वीकृत कर सकता है ?

Answer :

(A) Upto 300 crore
300 करोड़ तक

(B) Upto 500 crore
500 करोड़ तक

(C) Upto 1000 crore
1000 करोड़ तक

(D) Full Powers
पूर्ण क्षमता

Right Answer :

Full Powers
पूर्ण क्षमता

2395001

2395002

2395003

2395004

Right Option Id : 2395004

Question 96

Which one of the propped works/payment does not require Financial justification?

प्रस्तावित कार्यों/भुगतानों में से किसमें वित्तीय औचित्य की आवश्यकता नहीं है?

Answer :

(A) Expansion of shed to increase manufacturing capacity of a Production Unit
प्रोडक्शन यूनिट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए शेड का विस्तार

(B) Payment of License fees of the Workshop
कारखाना के लाइसेंस शुल्क का भुगतान

(C) Construction of new lines for increasing line capacity
लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए नई लाइनों का निर्माण

(D) Setting up of Mechanized Laundry
मशीनीकृत लाँड्री की स्थापना

Right Answer :

Payment of License fees of the Workshop
कारखाना के लाइसेंस शुल्क का भुगतान

2396001

2396002

2396003

2396004

Right Option Id : 2396002

Question 97

Under which Demand, revenue expenditure of repair and maintenance of carriage and wagon is booked?

किस मांग के तहत, कैरिज और वैगन की मरम्मत और रखरखाव का राजस्व व्यय दर्ज किया जाता है?

Answer :

(A) Demand 05
मांग (डिमांड) 05

(B) Demand 06
मांग (डिमांड) 06

(C) Demand 08
मांग (डिमांड) 08

(D) Demand 10
मांग (डिमांड) 10

Right Answer :

Demand 06
मांग (डिमांड) 06

2397001

2397002

2397003

2397004

Right Option Id : 2397002

Question 98

Question Id : 2398

रेलवे बोर्ड अम्ब्रेला के अंतर्गत प्रस्तावित एक करोड़ रुपये तक के कार्य के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी ?

Answer :

- (A) ADRM
अपर मंडल रेल प्रबंधक
- (B) DRM
मंडल रेल प्रबंधक
- (C) PHOD concerned
संबंधित पी.एच.ओ.डी.
- (D) GM
महाप्रबंधक

- Option Id
☐ 2398001
- ☐ 2398002
- ☐ 2398003
- ☐ 2398004

Right Answer :

GM
महाप्रबंधक

Right Option Id : 2398004

Question 99

Under which plan head, capital spares for Rolling stock are purchased?

Question Id : 2399

रोलिंग स्टॉक के पूंजीगत पुर्जे किस परियोजना शीर्ष (प्लान हेड) के अंतर्गत खरीदे जाते हैं?

Answer :

- (A) PH-1600
प्लान हेड-1600
- (B) PH-2100
प्लान हेड-2100
- (C) PH-4200
प्लान हेड-4200
- (D) PH-4100
प्लान हेड-4100

- Option Id
☐ 2399001
- ☐ 2399002
- ☐ 2399003
- ☐ 2399004

Right Answer :

PH-2100
प्लान हेड-2100

Right Option Id : 2399002

Question 100

Who is the competent authority to approve the defination of similar nature of works for the tendering purpose ?

Question Id : 2400

निविदा प्रयोजन के लिए समान प्रकृति के कार्यों की परिभाषा को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?

Answer :

- (A) Divisional Railway Manager
मंडल रेल प्रबंधक
- (B) Concerned PHOD of the department
संबंधित पी.एच.ओ.डी.
- (C) Additional General Manager
अपर महाप्रबंधक
- (D) General Manager
महाप्रबंधक

- Option Id
☐ 2400001
- ☐ 2400002
- ☐ 2400003
- ☐ 2400004

Right Answer :

Concerned PHOD of the department
संबंधित पी.एच.ओ.डी.

Right Option Id : 2400002

Question 101

What is the maximum number of Financial upgradation granted under MACP to a Railway employee ?

Question Id : 2401

रेलवे कर्मचारी को एमएसीपी के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय उन्नयन की अधिकतम संख्या कितनी है?

Answer :

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

- Option Id
☐ 2401001
- ☐ 2401002
- ☐ 2401003
- ☐ 2401004

Right Answer :

3

Right Option Id : 2401003

Question 102

When PAC is required for Stores purchase ?

स्टोर्स खरीद के लिए पीएसी की आवश्यकता कब होती है?

Answer :

(A) When the material is to be purchased from the OEM only

जब सामग्री केवल ओईएम से खरीदी जानी हो

(B) When the material is to purchased through RDSO approved sources only

जब सामग्री केवल आरडीएसओ अनुमोदित स्रोतों से खरीदी जानी हो

(C) When the material is to be purchased through Limited tender

जब सामग्री सीमित निविदा के माध्यम से खरीदी जानी हो

(D) When the material to be purchased through Global tender

जब सामग्री ग्लोबल टेंडर के माध्यम से खरीदी जानी हो

Right Answer :

When the material is to be purchased from the OEM only

जब सामग्री केवल ओईएम से खरीदी जानी हो

Option Id

2402001

2402002

2402003

2402004

Right Option Id : 2402001

Question 103

What is the value of the Earnest Money to be deposited by the tenderer with the tender for works estimated about Rs 1 crore ?

लगभग 1 करोड़ रुपये के अनुमानित कार्यों के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना राशि का मूल्य क्या है ?

Answer :

(A) Rs 1 lakh

1 लाख रु

(B) Rs 2 lakh

2 लाख रु

(C) Rs 2.5 lakh

2.5 लाख रु

(D) Rs 5 lakh

5 लाख रु

Right Answer :

Rs 2 lakh

2 लाख रु

Option Id

2403001

2403002

2403003

2403004

Right Option Id : 2403002

Question 104

For what value of the non stock indent, signature of PHOD is required in the indent ?

नॉन स्टॉक इंडेंट के किस मूल्य के लिए इंडेंट में पी.एच.ओ.डी. के हस्ताक्षर आवश्यक हैं?

Answer :

(A) Above Rs 20 lakhs

20 लाख रु से ऊपर

(B) Above Rs 45 Lakhs

45 लाख रु से ऊपर

(C) Above Rs 50 lakhs

50 लाख रु से ऊपर

(D) Above Rs 1 crore

1 करोड़ रु से ऊपर

Right Answer :

Above Rs 45 Lakhs

45 लाख रु से ऊपर

Option Id

2404001

2404002

2404003

2404004

Right Option Id : 2404002

Question 105

For works amounting to value of more than Rs 50 crore, the minimum tender notice period for e-tendering should be

ई-टेंड्रिंग में 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कार्यों के लिए न्यूनतम निविदा सूचना अवधि क्या होनी चाहिए ?

Answer :

(A) 10 days

10 दिन

(B) 14 days

14 दिन

(C) 21 days

21 दिन

(D) 30 days

30 दिन

Option Id

2405001

2405002

2405003

2405004

Question 106

Which is not relevant for Inventory Management ?

Question Id : 2406

इन्वेंटरी प्रबंधन के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है?

Answer :

(A) Economic Order Quantity
किफ़ायती आर्डर परिमाण (इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी)

(B) Material Handling Cost
सामग्री प्रबंधन खर्च

(C) Critical Path Method
क्रिटिकल पाथ मेथड

(D) ABC Analysis
एबीसी विश्लेषण

Option Id

☐ 2406001

☐ 2406002

☐ 2406003

☐ 2406004

Right Answer :

Critical Path Method
क्रिटिकल पाथ मेथड

Right Option Id : 2406003

Question 107

Which of the following items are not being purchased through GEM ?

Question Id : 2407

दिए गए विकल्प में से कौन सी वस्तुएँ जेम के माध्यम से नहीं खरीदी जा रही हैं?

Answer :

(A) Personal Computers
पर्सनल कंप्यूटर

(B) Welding Machines
वेल्डिंग मशीन

(C) Railway Track fittings
रेलवे ट्रैक फिटिंग

(D) Medicines
दवाइयाँ

Option Id

☐ 2407001

☐ 2407002

☐ 2407003

☐ 2407004

Right Answer :

Railway Track fittings
रेलवे ट्रैक फिटिंग

Right Option Id : 2407003

Question 108

HQ Finance vetting is required for AAC/EAC approval of which category of items ?

Question Id : 2408

किस श्रेणी की वस्तुओं के लिए एएसी/इएसी अनुमोदन हेतु मुख्यालय वित्त की जांच आवश्यक है?

Answer :

(A) A category
ए श्रेणी

(B) B category
बी श्रेणी

(C) C category
सी श्रेणी

(D) All the given options are correct
दिए गए सभी विकल्प सही हैं

Option Id

☐ 2408001

☐ 2408002

☐ 2408003

☐ 2408004

Right Answer :

A category
ए श्रेणी

Right Option Id : 2408001

Question 109

In case of a suitability test, the vacancies are calculated on the basis of

Question Id : 2409

योग्यता परीक्षण के मामले में, रिक्तियों की गणना किस आधार पर की जाती है ?

Answer :

(A) Existing Vacancies
मौजूदा रिक्तियां

(B) Existing and Anticipated vacancies

Option Id

☐ 2409001

☐ 2409002

- मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियां

(C) Existing and Resultant Vacancies

मौजूदा और परिणामी रिक्तियां

(D) Existing, Anticipated and Resultant Vacancies taken together

मौजूदा, प्रत्याशित और परिणामी रिक्तियों को एक साथ लिया जाता है
- 2409003

2409004

Right Answer :

Existing Anticipated and Resultant Vacancies taken together

मौजूदा प्रत्याशित और परिणामी रिक्तियों को एक साथ लिया जाता है

Right Option Id : 2409004

Question 110

Which of the following work will be executed under PH 4200 ?

निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पीएच 4200 के अंतर्गत निष्पादित किया जाएगा?

Answer :

(A) Setting up a new Mechanised Laundry

एक नई मशीनीकृत लाँड्री की स्थापना

(B) Setting up Quick Watering Facilities at a station

स्टेशन पर कुईक्क वाटेरिंग सुविधा स्थापित करना

(C) Setting up a new Coaching Depot

एक नया कोचिंग डिपो स्थापित करना

(D) Setting Up of a new Railway Training School

एक नये रेलवे प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना

Option Id

2410001

2410002

2410003

2410004

Right Answer :

Setting up a new Coaching Depot

एक नया कोचिंग डिपो स्थापित करना

Question Id : 2410

Right Option Id : 2410003